

INSTRUCCIONES KIT DE VELAS

Preparar todo

Trabajar sobre una superficie limpia y protegida. Asegurarse de que los moldes de silicona estén limpios y secos. Tener todos los materiales a mano antes de empezar.

Medir la cera

Usar la balanza digital.

Calcular la cantidad según el molde: moldes chicos entre 50 y 100 g, moldes medianos entre 100 y 200 g.

Derretir la cera

Colocar la cera en la jarrita metálica (Nº8) y derretir a baño maría, nunca directo al fuego. Controlar la temperatura con el termómetro: lo ideal es entre 70 y 80 °C.

Agregar color

Una vez que la cera esté completamente derretida pasala al vaso de plástico, agregar el colorante y mezclar bien con un palito de madera.

Preparar el pabilo

Cortar el pabilo un poco más largo que el molde. Pasarlo por el molde con la aguja pasa pabilo y sujetarlo arriba con un palito de madera para que quede bien centrado.

Verter la cera

Dejar bajar la temperatura de la cera a aproximadamente 55–60 °C antes de verter. Luego verter lentamente, evitando burbujas y manteniendo el pabilo centrado.

Dejar enfriar

Dejar enfriar a temperatura ambiente sin mover el molde. Las velas pequeñas tardan entre 2 y 4 horas, y las más grandes pueden tardar hasta 24 horas. No llevar a la heladera.

Desmoldar

Cuando la vela esté completamente fría y sólida, retirarla del molde con cuidado.

Terminación

Cortar el pabilo dejando un largo de entre 0,5 y 1 cm.